



Kathodische bescherming blijkt goede raadgever

Een stalen zinker – een waterleiding over de bodem – in het Winschoterdiep doorkruist de dijk via een stalen damwand. Om roesten te voorkomen, hebben beide een eigen gelijkstroom ofwel KB: kathodische bescherming. Onlangs vertoonden ze bij controle dezelfde KB-waarde: een veeg teken!

De zinker bleek te zijn verzakt en rustte op de damwand, met roest als risico. Een nieuwe waterkering werd aangebracht en de zinker werd – na verwijdering van de aangetaste coating – opnieuw vakkundig gecoat. KB bleek een goede raadgever.



**Waterbedrijf
Groningen**